

Soldadora Tipo Inversor

CLAVE	MODELO	VOLTAJE	Carga Máxima	Carga de Trabajo	Diámetro de Electrodo	Cable de Alimentación	Cable de Porta Electrodo	Cable Tierra	Peso
4792	N-200	127V 1F 60Hz	130 A / 25.5V	30%	16mm-2.5mm-3.1mm	1.6 m	3.1 m	1.7 m	4 Kg
		220V 2F 60Hz	140 A / 26.4V	60%	2.5mm-4mm-5mm				



Clave: 4792 Modelo: N-130

Máquina para Soldar Multiprocesos

CLAVE	MODELO	VOLTAJE	Carga Máxima	Carga de Trabajo	Diámetro de Electrodo	Microalambre	Cable Portaelectrodo	Cable Tierra	Peso
4794	N-MIG195	127V 2F 60Hz	140A (MIG)	30%		0.8 mm (0.030) 1.0 mm (0.035)	3 m	1.6 m	12 Kg
		220V 2F 60Hz	190A (MIG)	60%		0.8 mm (0.030) 1.0 mm (0.035)			
		220V 2F 60Hz	120A (MMA)	30%	1.6mm- 3.2mm				
		127V 2F 60Hz	160A (MMA)	60%	2.5mm- 5.0mm				

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- * Tipos de soldadura: MMA / MIG / LIFT TIG.
- * Capacidad de Peso de Microalambre: 1 kg / 5 Kg.
- * Antorcha Incluida 2 mts
- * Cable pinza portaelectrodo. 3 mts
- * Cable de tierra (masa) 1.6 mts
- * Conexión rápida de cables 3/8"
- * Cepillo de alambre con quita escoria.
- * Careta de paleta a 13 sombras
- * Equipo apto para proceso con Gas o sin Gas



Clave: 4794 Modelo: N-MIG195

Para uso con carrete de microalambre



Máquina para Soldar Multiprocesos

CLAVE	MODELO	VOLTAJE	Carga Máxima	Carga de Trabajo	Cable de Alimentación	Cable Tierra	Peso
4795	N-CUT40	127V - 60Hz	35 AMP	30%	1.5 m	1.5 m	9 kg
		220V - 60Hz	40 AMP	60%			

*** ACCESORIOS INCLUIDOS:**

- * Antorcha Incluida 5 mts (Desmontable)
- * Cable de tierra (masa) 1.6 mts
- * Cepillo de alambre con quita escoria.
- * Careta de paleta a 13 sombras.
- * Filtro Regulador
- * Abrazaderas y Espigas



Clave: 4795 Modelo: N-CUT40